



Concesión:
PROYECTO RUTA DEL SOL - SECTOR 3



REGISTRO FOTOGRÁFICO FPSB- 08


Fecha: (d-m-a)

01 02 2023

Lugar **Bosconia**



EDICTO R_36317 YC-CRT-123335



EDICTO R_36317 YC-CRT-123335

Bogotá D.C., 24 de enero de 2023

YC-CRT-123335

Página 1 de 1

Señor

ANTONIO COLLANTES DE ARCO

Cel.: 311 671 0854

Dir.: Vereda La Ley Dios - Parcela Nueva Lucha

El copey - cesar

Referencia: Contrato de concesión No 007 de 2010, para que el Concesionario, por su cuenta y riesgo, elabore los diseños, financie, obtenga las licencias ambientales y demás permisos, adquiera los predios, construya, opere y mantenga el sector. Ruta del Sol – Sector 3.

Asunto: Respuesta al Requerimiento R_36317.

Respetado Señor Collantes, reciba un cordial saludo.

En atención a su petición registrada según nuestra codificación interna con el número R_36317, en la cual manifiesta:

En calidad de Representante de la comunidad de la Vereda Ley de Dios, municipio de El Copey informa que el día 03 de enero de 2023 unas volquetas que son de la Contratista Mincivil sacando material de la cantera Ley de Dios presuntamente atropellaron a un miembro de la comunidad quien trabaja en Constructora Ariguani en el área de Arqueología de nombre Roque Rafael Ruiz Rada. Indica que los conductores de la volquetas se fueron y dejaron a la persona atropellada en el lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Señala que han tratado de establecer comunicación con los encargados de Mincivil con fin de que puedan responder por lo presuntamente ocurrido pero no ha sido posible, y los familiares están enojados y solicitan se les colabore, así como se de respuesta y claridad respecto a este tema con los conductores.

Finalmente, aporta los numeros de las placas de las volquetas WCZ602, SQW118, SQW175.

Al respecto nuestro Contratista EPC Constructora Ariguani remite respuesta de la subcontratista MINCIVIL; con el cual informa a esta Concesionaria que se dio atención y tramite a las afirmaciones hechas en su requerimiento R_36317.

Así mismo, nuestro Contratista EPC informa que actualmente existe relaciones cordiales entre las partes involucradas en el presente Requerimiento.

Sin otro particular procedemos con el cierre del requerimiento del asunto en nuestro sistema de atención al usuario.

Atentamente,

SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO
YUMA Concesionaria S.A. En Reorganización

Anexos: Oficio MINCIVIL.

Copia a:

1. Ing. Michele Chiesa – Gerente Constructora Ariguani S.A.S. vía Email: gerencia.ariguani@ariguani.com.co, l.nino@ariguani.com.co, l.figoni@ariguani.com.co
2. Archivo

Elaboró: EPC E-mail/ ARIGUANI-RTASGN-009831 / 2023-01-24

CANALES DE ATENCIÓN AL USUARIO

Línea de atención y emergencias

018000 945566

Correo electrónico: atencion.usuario@yuma.com.co

Cualquier petición, solicitud, sugerencia, queja o reclamo con gusto será atendida a través de estos canales de atención al usuario.



Oficina de Atención al Usuario: PR 3 + 500 Ruta 4517 salida Bosconia hacia Ye de Clénaga, en los peajes de Puente Plato, La Loma, El Difícil, Tucurínca y Valencia de Jesús.
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. - Sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.



Oficina de Atención al Usuario Móvil: Recome los municipios del AID del proyecto.



Buzones satélites: Ubicados en las administraciones municipales de Ariguani, Nueva Granada, Plato y Zambrano, en las personerías municipales de El Copey, Algarrobo, Fundación y Aracataca, en las inspecciones de policía de Chiriguana, El Paso, Bosconia, Mariangola, y Guamachito, además, de un buzón ubicado en la Institución Educativa Carlos García Mayorca de La Aguja y en la comunidad Atrodescendiente de Caracolí.

Siganos en Twitter: [@rutadelsoltram3](https://twitter.com/rutadelsoltram3)



El Copey, enero 19 de 2023



Señores:

CONSTRUCTORA ARIGUANÍ

Atención: Ingeniero Michele Chiesa

Representante Legal

Bosconia, Cesar

ID: 0947- 24

Referencia: Subcontrato ARI-8400006826-2021

Asunto: Respuesta comunicación CASAS-SUBCON-0052-2023
Requerimiento R-36317 Antonio Collantes de Arco

Cordial saludo ingeniero Chiesa,

En atención a la comunicación del Asunto remitida a MINCIVIL S.A., relacionada con el siguiente requerimiento:

“Usuario se comunica a la línea gratuita en calidad de Representante de la comunidad de la Vereda Ley de Dios, municipio de El Copey comenta que el día 03-01-2023 unas volquetas que son de la contratista Mincivil, quienes sacan material de la cantera Ley de Dios atropellaron a un miembro de la comunidad quien trabaja en Constructora Ariguaní en el área de Arqueología de nombre Roque Rafael Ruiz Rada, explica que los conductores de la volquetas se fueron y dejaron a la persona atropellada ahí tirada.

Sobre este particular, nos permitimos realizar las siguientes aclarar lo siguiente:

- a) El pasado 3 de enero de 2023 se recibió una llamada del personal SST Ariguaní, en la que manifiesta la ocurrencia de un accidente aproximadamente entre las 5:30 p.m. a 5:35 p.m, que implica el atropellamiento de una persona en la entrada de la Cantera Ley de Dios involucrando alguna de las tres volquetas relacionadas en su comunicación identificadas con las placas WCZ602, SQ175, SQW118.
- b) Inmediatamente recibimos la llamada, nuestro personal SST procede a realizar la investigación en compañía de la coordinadora SST de Ariguaní, la señora Danny Sánchez.

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andres, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)



- a. Inicialmente se solicitó el reporte de seguimiento satelital GPS instalado en los equipos y monitoreado por la empresa MYGEOTAB que las volquetas WCZ602 y SQ175 se encontraban parqueadas en el patio de la cantera a las 5:12 pm y 4:44 pm respectivamente, es decir 15 minutos antes de la ocurrencia del evento.
- c) Adicionalmente se pudo establecer del reporte de seguimiento satelital GPS monitoreado por la empresa MYGEOTAB que la volqueta de placas SQW118 no se movilizó durante el día del accidente; copia del reporte se adjunta a esta comunicación.
- d) Posteriormente y teniendo en cuenta que las volquetas que informaron estaban involucradas en el accidente estaban paradas procedimos a tomar las versiones de los conductores de las tres últimas volqueta que entraron a la cantera ese día, en ellas dos colaboradores manifiestan que no había ningún accidente en el sitio y el tercero informa que cuando entra a la cantera estaba el personal de Ariguaní atendiendo un accidente de tránsito inmediatamente después de la entrada a la cantera Ley de Dios en el sentido Copey Bosconia.
- e) Adicionalmente se tomaron las versiones de las personas que se encontraban auxiliando el accidente incluyendo a los señores Roque Ruiz y Andrés Montes, conductor y pasajero respectivamente, de la motocicleta accidentada, en la que manifiestan entre otras cosas que *"la volqueta no nos tocó en ningún momento"*. Copia de estas versiones firmadas por las víctimas del accidente se adjuntan a esta comunicación, así como el croquis elaborado por ellos.
- f) En dichas versiones ninguno de los testigos estuvo presente al momento del accidente y todos coinciden en manifestar haber llegado al sitio cuando ya había ocurrido y por lo tanto no afirman haber presenciado ningún atropellamiento, versión coincidente con las tomadas a los conductores de la volqueta.
- g) En las versiones de los señores Roque Ruiz y Andrés Montes, conductor y pasajero de la motocicleta, aclaran que no hubo atropellamiento, que se trató de una acción de frenado súbita y repentina realizada en vía mojada que ocasionó la pérdida del control de la motocicleta lo cual genera la caída de la motocicleta. Accidente que se insiste no fue presenciado por nuestro personal y por lo tanto no se activaron los protocolos de atención de emergencia establecidos para este tipo de situaciones.

Es importante mencionar que una vez conocido el accidente, MINCIVIL S.A. atendió inmediatamente la situación y realizó la investigación del mismo en conjunto con el

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774
MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, -PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andres, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)



personal de la constructora Ariguaní con el fin de establecer la veracidad de la información recibida de terceros, verificando que ninguno de los vehículos de la compañía estuvo involucrado en un atropellamiento.

Expuesto lo anterior, se adjunta la Descripción del Presunto Accidente Incidente Vial que contiene las siguientes comunicaciones que soportan lo citado.

- a) Descripción del evento
- b) Hallazgo
- c) Versiones de los ocupantes de la motocicleta manifestando que no hubo atropellamiento.
- d) Versiones del personal de la Constructora Ariguaní que manifiestan no haber estado presentes en el momento del accidente
- e) Acciones realizadas una vez notificado el evento
- f) Registro fotográfico
- g) Simulación de ubicación del accidente
- h) Registro GPS de las volquetas
- i) Plan de acción de mejoras
- j) Capacitaciones al personal
- k) Informes satelitales que evidencian que las volquetas informadas en su comunicación no estaban activas al momento del accidente,

MINCIVIL S.A. comprometido con la política SIGCASS y de Seguridad Vial realiza permanentemente campañas y capacitaciones de manejo defensivo y cumplimiento de las normas de tránsito con el fin de eliminar accidentes en sus operaciones.

Cualquier aclaración adicional, con gusto será suministrada.

Cordialmente,

JUAN CARLOS GIRALDO RUIZ
Director de Obra
MINCIVIL S.A.

ÁREA	COP	ACC
GERENCIA		
DIR. DE OBRA		
JURÍDICA		
DIR. TÉCNICO		
DIR. ADM-FIN		
DIR. QHSE		
DIR. CONTRATOS		
PRODUCCIÓN		
YUMA		
SALINI-IMPREGIO		
INGETEC		
ALMACÉN		
COMPRAS		

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andres, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)



**CONSTRUCTORA
ARIGUANÍ S.A.S**
NIT 900.475.730-1

CASAS-SUBCON-0052-2023

Página 1 de 1

Bosconia - Cesar, 11 de enero de 2023

Señora:

Alexandra María Greidinger Restrepo

Representante Legal

MINCIVIL S.A.

Carrera 11, N° 98-07, Oficina 201A, Edificio "Pijao Corporativo"

Bogotá D.C.

Correos electrónicos:

notificaciones@mincivil.com; agreidinger@mincivil.com; jjaramillo@mincivil.com;

ctgreidinger@mincivil.com;

caforez@mincivil.com.

Referencia: Contrato de Concesión 007 de 2010 - Proyecto Ruta del sol sector 3.

Asunto: **REQUERIMIENTO R_36317. ANTONIO COLLANTES DE ARCO –
RECLAMO A MINCIVIL S.A.**

Cordial Saludo,

Nos dirigimos a Ustedes en relación al tema en asunto a fin de remitir el Requerimiento R_35099 interpuesto por el señor Antonio Collantes de Arco, el cual manifiesta lo siguiente:

"Usuario se comunica a la línea gratuita en calidad de Representante de la comunidad de la Vereda Ley de Dios, municipio de El Copey comenta que el día 03-01-2023 unas volquetas que son de la contratista Mincivil, quienes sacan material de la cantera Ley de Dios atropellaron a un miembro de la comunidad quien trabaja en Constructora Ariguaní en el área de Arqueología de nombre Roque Rafael Ruiz Rada, explica que los conductores de la volquetas se fueron y dejaron a la persona atropellada ahí tirada.

*Dice que han tratado de establecer comunicación con los encargados de Mincivil con fin de que puedan responder por lo ocurrido, pero no ha sido posible, agrega que los familiares están enojados y solicitan colaboración, respuesta y claridad respecto a este tema con los conductores que hicieron esta anomalía, aporta las placas de las volquetas **WCZ602, SQW118, SQW175**, fueron las que alcanzaron a tomarles fotografías."*

De acuerdo a lo anterior, solicitamos a MINCIVIL S.A. emitir pronunciamiento a dicho Requerimiento, una vez contemos con su respuesta, este Contratista EPC, procederá a trasladar la misma a Yuma Concesionaria y por su intermedio al petionario, el Señor Antonio Collantes de Arco.

Sin otro particular saludamos a Ustedes atentamente,

Michele Chiesa
Gerente General

Constructora Ariguaní S.A.S En Reorganización

Anexo: Requerimiento R_36317

Elaboró: YB
Revisó: LR/LF
Aprobó: MC

Carrera 15 No. 100-69 Oficina 403 - 404 Barrio Chicó Norte Bogotá Teléfonos: 57 (1) 6202626-7395640

E-mail: gerencia.ariguaní@ariguaní.com.co

Bogotá D.C. - Colombia, 110111



DESCRIPCION DE PRESUNTO ACCIDENTE INCIDENTE VIAL

**03 DE ENERO DE 2023
EMPRESA: MINCIVIL SA**

PROYECTO: OBRAS ARIGUANÍ



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Siendo aproximadamente las 5:50 pm del día 03/01/2023 llego a la cantera Ley de Dios un señor preguntando por la ultima volqueta que ingreso y los trabajadores informan a la gestora SSL Zarit Jimenez lo que esta pasando cuando ella se acerca al señor a preguntarle que había ocurrido el señor dice todo alterado que una volqueta se había llevado a una moto y en cuestión de segundo el señor se va, luego me escribe la SST de Ariguaní Marcela vía WhatsApp para notificarme del evento compartiéndome 3 placas de las volquetas que en versión de ella eran las involucradas WCZ602 (BI113), SQW118 (BI41), SQW175 (BI46).

HALLAZGO

- El evento ocurrió en la entrada a la cantera ley de Dios siendo aproximadamente las 5:35 pm.
- La vía se encontraba húmeda por presencia de lluvia.
- En versión Andres Montes conductor de la motocicleta la caída se genera por que el freno en seco al ver la volqueta y pierde el control de la moto.
- En versión del señor Roque Ruiz acompañante aclara que la volqueta no toco la motocicleta, la caída se debe a la freno brusca y la presencia de humedad en la vía.
- No se presento atropellamiento del conductor de la moto, ya que la volqueta no lo arrollo ni toco la motocicleta.
- Para atención del evento no se tuvo presencia de agente de transito o policía de carreteras.
- Las volquetas de placas WCZ602 Y SQW175 en versión de los conductores se encontraban parqueadas en el patio de la cantera ley de Dios desde las 5:15 pm y la volqueta de placas SQW no laboro el día 3-1-2023.
- Se toman las versiones de conductores de volquetas de placa SQW119, WDC499 quienes ingresaron a la cantera y no evidencian presencia accidente y el conductor de la volqueta WDC693 al ingresar evidencia que están atendiendo un accidente en la entrada de la cantera.
- Para el ingreso de la cantera se tienen instalados reductores de velocidad, lo que obliga a los conductores a disminuir la velocidad.



VERSION ANDRES MONTES
(CONDUCTOR DE MOTO AQT88D)

Andrés Camilo Montes de cargo Ayudante de Arqueología el día 3-1-2023 venia conduciendo mi motocicleta de placas AQT88D sentido Bosconia – Cesar cuando de repente una volqueta de color blanco hizo un giro a la entrada de la cantera ley de Dios, yo no se esperaba eso frene en seco ocasionando que la moto pierda el control y por las condiciones de la vía húmeda y me caiga, me levante auxiliar a mi compañero Roque Ruiz quien cayo en el centro de la carretera y lo puse a un costado de la vía mientras llevo la ambulancia de Constructora Ariguaní y nos trasladaron al hospital San Roque del Copey.

La versión fue tomada inicialmente de forma verbal en testigo del área de sst de Ariguaní Danny – Marcela y sst de Mincivil Zarit y al día siguiente de forma escrita en formato de Constructora Ariguaní.

El trabajador manifiesta que la volqueta no lo golpeo.



VERSION ROQUE RUIZ (ACOMPAÑANTE MOTOCICLETA)

Siendo aproximadamente las 5:40 de la tarde me desplazaba con mi compañero Andres Montes del lugar de trabajo a la casa cuando sufrimos un accidente en la entrada de la cantera Ley de Dios, nos desplazábamos en una motocicleta y una volqueta se metió de forma repentina hacia la cantea y tuvimos que frenar bruscamente, eso ocasiono que nos cayéramos en la carretera ocasionándome una luxación de hombro y daños a la motocicleta de mi compañero.


El trabajador manifiesta que se desplazaba sentido Bosconia-el copey y la volqueta sentido copey – Bosconia, a una velocidad promedio de 60 km/h y frenamos antes de los reductores de velocidad aun así mi compañero pierde el control de la moto, se aclara que la volqueta no nos toco en ningún momento.

VERSION DE CONDUCTORES INVOLUCRADOS

Dairo González conductor volqueta WCZ602 da la versión y le dice a la señora Danny que siendo las 5:10 pm dejo el vehículo cargado la volqueta en el patio de cantera ley de Dios y hace la aclaración que el no vio nada al momento de entrar a la cantera y solicita que se mire bien quienes fueron los últimos que se ingresaron a la cantera ley de DIOS. Y luego de dar la versión le pregunta a la coordinadora si se puede retirar y la respuesta fue un si .

Jonathan Torregrosa conductor volqueta SQW 175 informa que el paso por la entrada a la cantera ley de Dios siendo aproximadamente las 5:15 pm el día 3/01/2023 y no evidencio nada en la vía y solicita que se mire bien quien fueron las ultimas volquetas que ingresaron a la cantera ley de Dios.

No se toma versión del conductor SQW118 ya que ese dia no laboro, la volqueta se encontraba en taller.



VERSION DE CONDUCTORES INGRESARON ULTIMO CANTERA 3-1-2023

- Henry Pérez placa SQW 119 quien en versión dice que siendo aproximadamente las 5:24 pm hace el ingreso a cantera ley de Dios en sentido el copey – Bosconia y no observa ningún accidente en la vía Vehículo conducido por el señor
- Eduard Sierra Placa WDC 499 el día del evento 3/01/2023 siendo aproximadamente las 5:28 pm se dirigía desde el hito12B hacia la cantera ley de Dios y al momento de hacer el ingreso a la cantera ley de Dios evidencia que ya nos encontraba el controlador vial en el puesto de trabajo y hace la entrada sin observar ninguna motocicleta ni accidente en la vía , el conductor dice que el iba detrás de la volqueta conducida por el señor Henry.
- Marco Daza Placa WDC 693, se dirige para cantera ley de Dios siendo aproximadamente las 17:43 del día 3/01/2023 entrando a la cantera ley de Dios observa un grupo de personas en moto hay una persona tirada con uniforme de Ariguani, el conductor hace aclaración que delante de el habían entrado tres volquetas BI 46- BI160- BI 42.



ACCIONES REALIZADAS UNA VEZ NOTIFICADO EL EVENTO

- Se llama a el ingeniero residente Hector Espinosa para saber si algún conductor había notificado algún accidente en la vía quien informa que no se tiene ningún reporte de accidente.
- El día 4/01/2022 a las 6:00 am se realizo reunión con el área SST Ariguani para dar investigación de los hechos, la coordinadora Danny solicita a los tres conductores de las placas que en versión de ella eran los que estaban relacionado con el evento del día 3 /01/2023 las placa del SQW 118, WCZ 602, SQW 175, quienes asisten a la reunión los conductores Jonathan Torregrosa , Dairo González dan su versión y se hace la aclaración que la volqueta de placa SQW118 el día del evento se encontraba en el taller.
- Continuando con la recolección de información la SST de Ariguani solicita a dar versiones las tres ultimas volquetas que registro el ultimo ingreso y se llaman a dar versión de lo ocurrido a las los conductores de las volquetas SQW119 (BI42), WDC494 (BI160) y WCD693 (BI180).
- Se cita a versión a los 3 conductores que ingresaron de ultimo el día 03/01/2023 WDC693, WDC499 y SQW119.



ACCIONES REALIZADAS UNA VEZ NOTIFICADO EL EVENTO



- Luego de tener las versiones la Coordinadora SST Ariguani Danny hace la notificación de que las volquetas de placa WDC 693- WDC499-SQW119 y los conductores quedan en patio hasta nueva orden.
- Se hace el acta de reunión aun faltando de tomar las versiones de las personas afectada en el accidente conductor y parrillero de la motocicleta .
- Siendo aproximadamente las 8 : 30 del día 4/01/2023 nos desplazamos a hospital del copey cesar a tomar las versiones de las personas afectada de las cuales solo se puede tomar la del señor Andres Montes, la versión del señor Roque Ruiz no se puede tomar ya que se encontraba en Valledupar y no se logro obtener un numero para contacto.

Se anexa las versiones tomadas en formato y asistida por parte de Ariguani y las versiones de los testigos que llegaron a lugar del evento luego del accidente.

En conclusión por parte de Ariguani las volquetas y conductores quedan paradas hasta nueva orden para la continuar las actividades .

REGISTRO FOTOGRAFICO

- ✓ Para el evento del día 3/01/2023 no hay registros fotográficos por parte de Mincivil
- ✓ El siguiente es el registro fotográfico suministrado por constructora de los vehículos involucrados volquetas de placas SQW118, WCZ602 y SQW175, los cuales se encontraban parqueados en el patio de cantera ley de Dios.



SIMULACION DE UBICACION DE LOS HECHOS



REGISTRO GPS DE LAS VOLQUETAS

OPERACIÓN VEHICULOS OBRAS ARIGUANI




Fecha Informe	04/01/2023 6:04:10 AM
Fecha Inicio	03/01/2023 6:04:10 AM
Fecha Fin	04/01/2023 6:04:10 AM
Unidad de distancia	km
Unidad de velocidad	km/h

VEHICULO	DISTANCIA RECORRIDA	TIEMPO OPERACIÓN	VELOCIDAD MEDIA	VELOCIDAD MAXIMA	Vel >75 KM/h > 10 Seg	Frenadas Bruscas > 7,7 Km/h/s	Aceleraciones Bruscas > 7,7 Km/h/s	Ralentí > 5 min
B1160	80,80	3:30	23,0	74,0	0	2	0	4
B146	78,68	3:19	23,7	74,0	0	2	1	1
B142	78,01	3:16	23,8	77,0	0	1	0	3
B1113	149,84	6:20	23,6	79,0	7	3	0	4
B1180	160,36	5:59	26,7	81,0	24	1	1	8
B141	0,00	0:00	0,0	0,0	0	0	0	0

Se evidencia que la volqueta SQW118 de codigo interno B141 no laboro.




REGISTRO GPS DE LAS VOLQUETAS



Se evidencia que la volqueta WCZ602 finaliza actividades el día 3 enero 2023 a las 17:12



REGISTRO GPS DE LAS VOLQUETAS



* Los límites de velocidad estimados provienen del conocimiento público y es posible que no reflejen el límite de velocidad real indicado.

Se evidencia que la volqueta SQ175 finaliza actividades el día 3 enero 2023 a las 16:44




PLAN DE ACCIÓN O MEJORA

- ✓ Divulgación del incidente y lección aprendida en los frentes de trabajo.
- ✓ Parada de seguridad y socialización del evento por parte de Mincivil 4/01/2023
- ✓ Parada de seguridad por parte SST Ariguani y Mincivil fecha programada por Constructora Ariguani 12/01/2023




REGISTRO FOTOGRAFICO PARADA DE SEGURIDAD



Socialización del incidente vial evento
ocurrido el día a 3/01/ 2023 ingreso a la
cantera ley de DIOS.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Parada de seguridad
seguridad vial
Ariguani – Mincivil

□



ANEXO - I DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES ENCONTRADAS DURANTE LA INVESTIGACION
CONDICIONES REALES (Version de Testigos)

12.IF2-8

ANEXO I

METODO	MAQUINA	MANO DE OBRA	MATERIAL	MEDIO AMBIENTE	Fecha del Analisis
--------	---------	--------------	----------	----------------	--------------------

Observaciones: Por favor Marque con una X la casilla de método, máquina, material, mano de obra o medio ambiente según corresponda el aspecto a analizar. Consigne en este documento todos los aspectos relacionados con el evento. Ejemplo: Si está evaluando el Método: el trabajador, jefe inmediato, personal de mantenimiento (si aplica) o testigos, deben consignar el paso a paso para realizar la tarea. Importante! Resaltar y detallar el paso en que sucedió el evento, es decir, describir como se hizo la actividad en este paso.

Yo Andres Camilo Montes Vanegas con cc. 1003.198.454 con cargo de Ayudante de Arqueología de la empresa Ariguani el día 3 de enero del 2023 Me desplazaba en mi moto bicicleta de placa A9T 88 D en compañía de mi compañero Roque Ruiz. para llegar a nuestras casas. después de salir a trabajar llevando la vía Bosconia el Copey. cuando proximo mente 5:30 y 5:40 de la tarde. cuando vamos llegando a la entrada de la cantera ley de Dios una boqueta de color Blanco hizo un giro hacia la cantera. ley de Dios donde yo no me esperaba mi racion fue frenar en seco y por las condiciones de las vias humeda por que havia llovido la llanta trusera pierdo Equilibrio lo que hace que yo pierda el control de la moto. y se ocasiona el accidente. la boqueta que se dio el giro en ningún momento nos choca, cayendo el compañero Roque en la vía nacional. yo caigo en la mitad de la vía Me levanto auxiliar a mi compañero y jalarlo hacia un costado de la vía dando Aviso a mi jefe inmediato. luego que ocurre el accidente la boqueta continua hacia la cantera, sin frenar.

Declaro que la información aquí descrita es verdadera

Nombre del trabajador	N° Cedula	Cargo
Andres Camilo Montes V	1003.198.454	Ayudante.



● moto

● Doble Moque

Frena brusca casi al borde del tendido




METODO	MAQUINA	MANO DE OBRA	MATERIAL	MEDIO AMBIENTE	Fecha del Analisis
--------	---------	--------------	----------	----------------	--------------------

Observaciones: Por favor Marque con una X la casilla de método, máquina, material, mano de obra o medio ambiente según corresponda el aspecto a analizar. Consigne en este documento todos los aspectos relacionados con el evento. Ejemplo: Si está evaluando el Método: el trabajador, jefe inmediato, personal de mantenimiento (si aplica) o testigos, deben consignar el paso a paso para realizar la tarea. Importante! Resaltar y detallar el paso en que sucedio el evento, es decir, describir como se hizo la actividad en este paso.

Siendo las 5:40 de la tarde aproximadamente el 3 de enero del 2023 me desplazaba con mi compañero ANDRES CAMILO MONTES DEL TUGA de trabajo a la casa cuando sufrimos un accidente en la entrada de la cantina Ley de Dios nos desplazabamos en una motocicleta y una volqueta de la cantina que venia semefico de forma repentina hacia la cantina y tuvimos que frenar bruscamente y eso ocasiono que nos cayéramos en la carretera violentamente ocasionandome una luxación de hombro y mi compañero daños del vehículo.

Recordando que nosotros veniamos de Bosconia a COPEY y la volqueta venia de COPEY - Bosconia y vamos a una velocidad de 60 km/h y frenamos antes de los reductores de velocidad con casi mi compañero pierde el control de la moto ocasionandome la caída en el asfalto doy mi versión que la volqueta no nos toco en ningún momento. Detando grafica del relato de la caída



Declaro que la información aquí descrita es verdadera

Nombre del trabajador	N° Cedula	Cargo
RORUE DADA ROIZ	1065 732 542	Ayudante de obra Aliquisia 300 848 78 60



ANEXO - 1 DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES ENCONTRADAS DURANTE LA INVESTIGACION
CONDICIONES REALES (Version de Testigos)

12.IF2-8

ANEXO 1

METODO	MAQUINA	MANO DE OBRA	MATERIAL	MEDIO AMBIENTE	Fecha del Analisis
		<input checked="" type="checkbox"/>			

Observaciones: Por favor Marque con una X la casilla de método, máquina, material, mano de obra o medio ambiente según corresponda el aspecto a analizar. Consigne en este documento todos los aspectos relacionados con el evento. Ejemplo: Si está evaluando el Método: el trabajador, jefe inmediato, personal de mantenimiento (si aplica) o testigos, deben consignar el paso a paso para realizar la tarea. Importante! Resaltar y detallar el paso en que sucedió el evento, es decir, describir como se hizo la actividad en este paso.

El día 03 de enero del 2023 me encontraba descargando material sub base de la Cartera Ley de Dios hacia el Km 0 Hito 12B, desargo el viaje a las 4:55 pm y me dirijo hacia la Cartera Ley de Dios y llego a cargar a las 5:10 pm para quedar cargado para el siguiente día.

Al regresar hacia la Cartera no encuentro ningún tipo de accidente todo estaba normal sin ninguna novedad,

Siendo las 5:30 pm aproximadamente me encuentro realizando un chequeo al vehículo como todos los días al finalizar la Jornada Laboral, llega una camioneta blanca marca Chevrolet Dimax con una persona preguntando por las últimas volquetas que estaban ingresando a la Cartera, ya que se había presentado un accidente en la entrada de Cartera Ley de Dios y las personas le tomaban unas imágenes a la volqueta que conducía en el taller donde se parquean las volquetas al finalizar la Jornada Laboral.

Realizan un chequeo al sistema GPS que cuenta la empresa a los vehículos, y la volqueta que opero nuestra placa WC7602 BI 113.

Declaro que la información aquí descrita es verdadera

Nombre del trabajador	N° Cedula	Cargo
* Dario Gonzalez	91445688	CONDUCTOR OPIPT



ANEXO - 1 DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES ENCONTRADAS DURANTE LA INVESTIGACION
CONDICIONES REALES (Version de Testigos)

12.IF2-8


ANEXO 1

METODO	MAQUINA	<input checked="" type="checkbox"/> MANO DE OBRA	MATERIAL	MEDIO AMBIENTE	Fecha del Analisis
--------	---------	--	----------	----------------	--------------------

Observaciones: Por favor Marque con una X la casilla de método, máquina, material, mano de obra o medio ambiente según corresponda el aspecto a analizar. Consigne en este documento todos los aspectos relacionados con el evento. Ejemplo: Si está evaluando el Método: el trabajador, jefe inmediato, personal de mantenimiento (si aplica) o testigos, deben consignar el paso a paso para realizar la tarea. Importante! Resaltar y detallar el paso en que sucedió el evento, es decir, describir como se hizo la actividad en este paso.

El día 3 de enero venía para castrera a cargar un viaje de terraplen para el día siguiente irarlo al Hito y venía acompañado de el jag ambiental de nombre person Laverde, aproximadamente las 5:15 de la tarde cuando paso por la entrada de la castrera no encuentro ninguna actividad cuando ya estoy estacionado llenando la documentación de producción para entregar me percató de que hay un grupo de trabajadores de Ariguaní reclamando por un accidente que sucedió en la entrada de la castrera y la cual tomaron fotografías a los vehículos ya estacionados que no tenían nada que ver en el accidente.

Placa SQW-175, BI-46



Declaro que la información aquí descrita es verdadera

Nombre del trabajador	N° Cedula	Cargo
<i>[Signature]</i>	15206986	Op/D.

4-01-23

SOY EL SR. HENRY GÓMAR PEREZ CARMONA APROXIMADAMENTE A LAS 5:24 P.M. 400 MTS ANTES DE HACER EL GIRO ANTES DE ENTRAR A LA VIA QUE CONDUCE A LA CANTERA LEY DE DIOS PONGO Ó ACCIONO LAS LUCES DE PARQUEO PARA INDICAR QUE EL VEHICULO VA A BAJAR DE VELOCIDAD, LUEGO DESACTIVO PARQUEO (LUCES) Y ACCIONO EL INTERRUPTOR DEL DIRECCIONAL IZQUIERDO DONDE BAJO POR COMPLETO LA VELOCIDAD DEL VEHICULO PARA HACER EL GIRO DONDE PRIMERO ME PERCATO QUE NO VENGA NINGUN VEHICULO DETRAS DE MI ADELANTANDO Y QUE NO VENGA NINGUN VEHICULO DELANTE DE MI EN VIA DE BOSCONIA HACIA COPEY PARA HACER EL GIRO CON SEGURIDAD; ENTRO A LA TROCHA DE CANTERA LEY DE DIOS DONDE EL SR. EDUAR SIERRA VIENE DETRAS DE MI AL CUAL LE DOY LA VIA PARA QUE PASE ADELANTE DE MI EN LA TROCHA, Y AL LLEGAR A TRETURADORA SOY EL ULTIMO QUE CARGO PORQUE ESPERO QUE CARGUEN DOS COMPAÑEROS QUE ESTAN DELANTE DE MI EN TORNO QUE SON JHONATAN TORREGROCA Y EDUAR SIERRA MIENTRAS ESPERO EL CARGUE PROCEDO A LEVANTAR EL VOLCO PARA SECARLO YA QUE VENIA DEL HITO RB K7+060 Y ESTABA LLOVIENDO; DESPUES QUE CARGUE PROCEDO A PARQUEAR Ó ESTACIONAR EL VEHICULO DE PLACAS SQW119-BE42.

HENRY GÓMAR PEREZ CARMONA.

1065134877.

CONDUCTOR DE VOLVETA DOBLETRUQUE.

HENRY G. PEREZ CARMONA.

1065134877

HENRY G. PEREZ C.

A-01-23

Yo Marcos Diaz. cc. 1193264457
en las horas de la tarde descurriendo el ultimo viaje de base
en Km 0. 17:20 Pm. y me quedo en espera en Km 0 esperando
que la clequeadora reciba el viaje por lo que estaba lloviendo
Ella me firma las 17:35. Pm. Salgo para la Comina a 17:43 Pm
guardar el equipo y entrando hay un grupo de personas.
en moto. hay una persona tirada. con uniforme de unguero.
Llego a guardar hay otro grupo de persona en planta.
Buscando una Volqueta que habia ocurrido un accidente.

Marcos Diaz P. 04-01-2023.

Aclaro delante de mi yaabia entrado 3 Volquetas.
que son B1-46 - B1-160 - B1-42.
Ya to el accidente habia ocurrido

Marcos Diaz P.

Operario de Volta doble troque. B1-180 placa. WDC-693.

Marcos Diaz

1193264457

4-01-23.

SIENDO APROXIMADAMENTE 5:28 PM ME DIRIGIA DEL HITO 12B HACIA LA
CANTINA LEY DE DIOS EL CUAL INGRESE A LA OMBADA DE LA CANTINA EL CUAL
EN EL MOMENTO NO AVIA CONTROLADORES VIAJ IVIA DETRAS DEL COMPAÑERO
DE LA VOLVIETA BI 42 EN EL MOMENTO QUE INGRESÉ A LA VIA NO
EVIDENCIE NINGUN MOTOCICLISTA NI ACCIDENTE EN EL INGRESO CUANDO
YA ESTOY EN CANTINA CARGADO LLEGARON UNOS SEÑORES BUSCANDO
CULPABLES DE DICHO ACCIDENTE EL CUAL LLEGARON DIVULGANDO LO
SUCCEDIDO.

EDUAR. S
1065133847

04-01-2023






OP DT

W0C499

J EDUAR SIENA

+ 9065133847

J EDUAR. S

 CONSTRUCTORA ARIGUANI S.A.S. RUT 900 479 230-1	VERSIÓN TESTIGOS E INVOLUCRADOS ACCIDENTES E INCIDENTES	Código FM ARI-SST-018	
	PROYECTO RUTA DEL SOL SECTOR III	Planificación 002	Fecha formal 18/03/2018
FECHA ACCIDENTE DE TRABAJO O INCIDENTE	03 01 2023	HORA ACCIDENTE DE TRABAJO O INCIDENTE	17:55 pm
LUGAR DEL INCIDENTE / ACCIDENTE DE TRABAJO:			
Camino 3 Hilo 11			
1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS PREVIAMENTE AL INCIDENTE / ACCIDENTE:			
Conducía mi motocicleta del trabajo hacia lo casa			
2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PRESENTADA			
Cuando me encontraba en el camino vía Nacional sentido Bosconia Cooper conduciendo mi motocicleta encontré mi compañero de trabajo caído en la vía ensesada me bajé de la moto para Auxiliarlo.			
3. PERSONAS, EQUIPOS O MATERIALES INVOLUCRADOS?			
MARION DAVID PEREZ Ruiz 1003197762 28023			
INVOLUCRADO O TESTIGO		RECIBIDO POR PERSONAL SST	
NOMBRE Y APELLIDOS		NOMBRE Y APELLIDOS	
MARION DAVID PEREZ RUIZ		Danny Sánchez R.	
FIRMA		FIRMA	
			
CEDULA DE CIUDADANIA		CEDULA DE CIUDADANIA	
CARGO		CARGO	
No. 1003197762 3128838088		No. 1063965557 Coord-SST	
HUELLA		HUELLA	
			



VERSIÓN TESTIGOS E INVOLUCRADOS
ACCIDENTES E INCIDENTES

Código FM-ARI-SST-018

Revisión 002

PROYECTO RUTA DEL SOL SECTOR III

Fecha formato 18/03/2016

FECHA ACCIDENTE DE TRABAJO
O INCIDENTE

03 01 2023

HORA ACCIDENTE DE
TRABAJO O INCIDENTE

17:35 pm

LUGAR DEL INCIDENTE / ACCIDENTE DE TRABAJO:

Humo 3 Hito 11

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS PREVIAMENTE AL INCIDENTE / ACCIDENTE:

parrillero en motocicleta del lugar de trabajo
hacia la casa (via Bosconia copey)

2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PRESENTADA

Voy en la via nacional sentido copey de parrillero
vi a mi compañero roque roda tirado al lado
de la via y me baje a socorrerlo le pregunte que
como se encontraba y me dijo que le dolia mucho
de hay estaba otro compañero Rafael reales y le pregunte
que donde estaba andres montes conductor de la moto
accidentada y me dijo que se dirigió hacia la cantera
a preguntar sobre la volqueta que lo cerro.

3. PERSONAS, EQUIPOS O MATERIALES INVOLUCRADOS?

Luis Fernando vidal Duran. 7321050. 27297

INVOLUCRADO O TESTIGO		RECIBIDO POR PERSONAL SST	
NOMBRE Y APELLIDOS		NOMBRE Y APELLIDOS	
Luis Fernando vidal Duran		Daniel Sánchez R.	
FIRMA		FIRMA	
CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO
No. 7321050 3233241872	Ayudante obra 27297	No. 7063965557	Coord-est
HUELLA		HUELLA	



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S.
RIP 004 475 730-1

VERSIÓN TESTIGOS E INVOLUCRADOS
ACCIDENTES E INCIDENTES

Código FM-ARI-SST-018

Revisión: 002

PROYECTO RUTA DEL SOL SECTOR III

Fecha formato: 18/03/2018

FECHA ACCIDENTE DE TRABAJO
O INCIDENTE

03 1 2023

HORA ACCIDENTE DE
TRABAJO O INCIDENTE

5:30 PM

LUGAR DEL INCIDENTE / ACCIDENTE DE TRABAJO:

Tramo 3 hito 11

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS PREVIAMENTE AL INCIDENTE / ACCIDENTE:





conduciendo Mi Motocicleta Personal
Hacia al trabajo




2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PRESENTADA

Cuando me encontraba de camino hacia la
casa en transcurso del camino de repente
sentí un golpe y para A Auxiliador
a los compañeros que habían sido
carrados por una Volquete blanca
que sigulo su rumbo sin parar
al ver que ocasiono con su imprudencia.

3. PERSONAS, EQUIPOS O MATERIALES INVOLUCRADOS?

Rafael José Ramos Franco
27288
Ayudante

INVOLUCRADO O TESTIGO		RECIBIDO POR PERSONAL SST	
NOMBRE Y APELLIDOS		NOMBRE Y APELLIDOS	
Rafael Ramos		Donny Sánchez R.	
	FIRMA		FIRMA
CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO
No. 1003145632 27288	Ayudante 3022055903	No. 706296551	Coord-SST
HUELLA		HUELLA	
			

 CONSTRUCTORA ARIGUANI S.A.S. COT 200 479 710-1	VERSIÓN TESTIGOS E INVOLUCRADOS ACCIDENTES E INCIDENTES		Código FM-ARI-SST-018
	PROYECTO RUTA DEL SOL SECTOR III		Revisión 002 Fecha formato 13/03/2016
FECHA ACCIDENTE DE TRABAJO O INCIDENTE	03 01 2023	HORA ACCIDENTE DE TRABAJO O INCIDENTE	17:35 Pm.
LUGAR DEL INCIDENTE / ACCIDENTE DE TRABAJO: <u>Tramo 3 HITO 12</u>			
1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS PREVIAMENTE AL INCIDENTE / ACCIDENTE: <u>me encontra dirigiendome hacia mi casa en mi motocicleta personal.</u>			
2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PRESENTADA <u>me encontra dirigiendome hacia mi casa cuando me encuentre con los compañeros accidentados en la via me baje a auxiliarlos que se encuentran en la orilla de la via en toda la altura de la contena los de Dios y despues nos dirigimos con los demás compañeros hacia la contena para saber cual voltura fue la del accidente con los demás compañeros.</u>			
3. PERSONAS, EQUIPOS O MATERIALES INVOLUCRADOS? <u>Carlos Alberto Agamez Garcia</u> <u>27298. Ayudante de obra.</u>			
INVOLUCRADO O TESTIGO		RECIBIDO POR PERSONAL SST	
NOMBRE Y APELLIDOS <u>Carlos Agamez Garcia</u>		NOMBRE Y APELLIDOS <u>Danny Sanchez R.</u>	
FIRMA <u>Carlos Agamez</u>		FIRMA <u>Danny Sanchez R.</u>	
CEDULA DE CIUDADANIA <u>No. 1065133612</u>	CARGO <u>Ayudante de obra</u> <u>27298</u>	CEDULA DE CIUDADANIA <u>No. 1063965551</u>	CARGO <u>Coord-SST</u>
HUELLA		HUELLA	
			



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S
NIT 900.475.730-1

ACTA DE REUNIÓN

Código: FM-ARI-CAL-009

Revisión: 002

PROYECTO RUTA DEL SOL SECTOR III

Fecha formato: 18/02/2016

Lugar: Cantón Ley de Dios.

Hora Inicia: 7:00 AM.

Fecha: 4-01-2023.

Hora Termina:

Preparado por: Dainny Sanchez Rivera.

Nº de acta: 1.

OBJETO DE LA REUNION

Accidente de tránsito 03-01-2023.

ASISTENTES

Nombre	Cargo	Firma
Dainny Sanchez R.	Coord-est	Dainny Sanchez R.
Juan H. Jimenez	Coor. SST	Juan H.
EDUAR SIERRA	OP DT	EDUAR-S
HENRY PEREZ C.	OP DT	HP
Marcos Duran R	OPDT	Marcos D.

DESARROLLO

Se realiza reunión a las 7:00 AM en las oficinas de minicivil ubicadas en la cantón Ley de Dios, por motivo de accidente de tránsito el día 03-01-2023, a las 5:35pm aproximadamente desde los tubajudores Andres Montes Cuello 27378, Roque Ruiz Cuello 27960 de cargo Acudantes de Area de Arqueología, manifestaron que se encontraban conduciendo su motocicleta sentido Baños del Copey, cuando de repente una volqueta de color blanco de la contratista minicivil iba al ingresar a la cantón Ley de Dios haciendo caso omiso a el PARE LE COMO LA VIA COMPLETAMENTE, sacando de la vía el cual cayó a la vía nacional sufriendo lesiones en su cuerpo.

Debe resaltar que el conductor de la volqueta siguió su recorrido dejando el tubajudor tirado sobre la vía.

A las 5:40 pm el inspector Luis DAZA me comunicó una telefonía sobre el evento presentado en la entrada de la cantón Ley de Dios, por lo tanto se comunico con la ambulancia del turno 4 para solicitar atención a el paciente y la ambulancia de forma consecutiva la atención fue prestada por la ambulancia de turno 4 y remitido el paciente al hospital San Roque de el Copey (Roque Ruiz)

Se relacionan las 3 últimas volqueteras que ingresaron a las Placas ley de Dtos con el incidente presuntamente por medio de GPS, en continuación se detallan los nombres y placas de los conductores:

- Henry Geomay Pérez Carreras.
Placa SQW 1191 codigo BI 12.
- Eduer Andres Sierra Revapel.
Placa WDE 499 codigo BI 160.
- Marcos DAZA Rodriguez.
Placa WDE 693 codigo BI 180.

Plan de Acción del evento:

- * Socialización del evento presuntamente.
- * Suspensión de carga de las volqueteras con los operadores involucrados.
- * Solicitar auxilio de tránsito para la vía nueva, por presencia de vehículos particulares.

Nota: por vía whs un compañero de las actividades envíe una foto de las volqueteras de placas: Relacionadas con el evento inicialmente.

- SQW - 118.
- WC2 - 602.
- SQW - 135.

COMPROMISOS			
Que	Quien	Cuando	Estado



CAPACITACIONES
CONTROL DE ASISTENCIA Y EVALUACION DE LA EFICACIA

4.F17-6

FORMA 1 (OP1)

PROYECTO	ARIGUANI	FECHA	4-01-2023
FRENTE / CONTRATISTA	Centro ley de Dios	DURACIÓN	10 minutos

N°	TEMAS	REALIZADO POR	PROCESO
	Socialización incidente en una vía motorizada al ingreso a la centro ley de Dios Ocurrido el día 3/01/23	Juan R. Jerez	857

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Enrique Ospino	100221775	O.P.D.T.	Municipal	Enrique
2	EDUAR SIERRA	1065133871	OPDT	" / /	EDUAR.S
3	Oscar Bolante	1065134405	OP.DT	" / /	Oscar
4	Roger Mandora CA	106411274	Manojo II	" / /	Roger
5	Dorivaldo	1064110849	UW	" / /	Dorivaldo
6	Franklin Biorac	106411000	OP DT	" / /	Franklin
7	Boni Vargas H	572258	Ministerio	" / /	Boni
8	Asdrubal Velez H	1082242614	OP DT	Municipal	Asdrubal Velez
9	Jorge Luis	1059977551	OPD	Delegado	Jorge Luis
10	Juan Almeida	106513268	O.P.PT	Municipal	Juan Almeida
11	Arturo Orrego	840888006	OP.DT	Municipal	Arturo
12	Daniela Pacheco	1065132681	OPDT	Municipal II	Daniela
13	Thonathan Oviedo	106777757	OP DT	Blanca	Thonathan
14	Felix Golec	106395376	Soldado	Ucrania	Felix
15	Ros Rodriguez	1064110808	OP.DT	" / /	Ros
16	Julian Enrique Gonzalez	106513546	OPDT	Blanca	Julian
17	HENRY PEREZ P.	1065134874	OP.DT	Municipal	Henry
18	Jose Carlos Pinto Mercado	1.003.236.774	Asesor	Municipal	Jose Carlos Pinto
19	Maria Alejandra	71737614	Electro	Municipal	Maria Alejandra
20	Concepcion	77163714	OP ESCU	" / /	Concepcion
21					



CAPACITACIONES
CONTROL DE ASISTENCIA Y EVALUACION DE LA EFICACIA

4-F17-6

FORMA 1 [OPT]

PROYECTO	ARIGUANI	FECHA	4-01-23
FRENTE / CONTRATISTA	Comando en Jefe de Dios	DURACIÓN	10 minutos

N°	TEMAS	REALIZADO POR	PROCESO
	Socialización incidente en la vía de el ingreso a la Comandancia de Dios ocurrido el día 3/01/23	[Signature]	SST

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Dumar O Gama	70164492	mecan	Minicivil	[Signature]
2	Joaquín Ferragudo	15206986	OPDT	Minicivil	[Signature]
3	Mario Alberto Solarie	78327748	OP. EXC.	Minicivil	[Signature]
4	Juan Ojeda	10041483	OP. OS	Minicivil	[Signature]
5	Rafael Jerez B	100812825	tya	—	[Signature]
6	Heider Franco	70141831	Soldado	Minicivil	[Signature]
7	Wilmer Perez	3187131	OP. OS	Minicivil	[Signature]
8	Olivero Rojas	10778261	OPDT	Minicivil	[Signature]
9	Dulcem Restrepo P.	9728438	laboratorista	Minicivil	[Signature]
10	Helya Anita	70631095	operador	multiple	[Signature]
11	Carlos A Garcia A	71003505	OP	Minicivil	[Signature]
12	Edgar Palacio	71186407	OP	Minicivil	[Signature]
13	Aldair de audio	1005139523	ayudante	—	[Signature]
14	Ronaldo Ramirez	7065739865	tya	Minicivil	[Signature]
15	Yuleys Castro Villalba	1065139670	monitoreo	Minicivil	[Signature]
16	JUAN MANUEL RAMOS	7065738781	Auxiliar	Minicivil	[Signature]
17	Yey Jims Vergara	26945373	Ayudante	Minicivil	[Signature]
18	Marcos Rojas	1108264157	OPDT	—	[Signature]
19	Frey Jimmy P	77028211	OPDT	—	[Signature]
20	Alonso Gutierrez	77182142	OP DT	—	[Signature]
21	Joson Awarana	1081794525	OP VO	Minicivil	[Signature]



CAPACITACIONES
CONTROL DE ASISTENCIA Y EVALUACION DE LA EFICACIA

4.F17-6

FORMA 1 (OPT)

PROYECTO	OBRAS ANIOURIM	FECHA	4-01-23
FRENTE / CONTRATISTA	CANTERO 1er DE DIA	DURACION	10 minutos

Nº	TEMAS	REALIZADO POR	PROCESO
	socialización incidente de la de transido al ingreso de la cancha 1er pº dia recomando el día 3/01/23	Don R. J. J. J.	SSI

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jhon Jairo Viloria	2563874	OPDT	Municipal	[Firma]
2	Jair Quijano	106557005	OP DT	Municipal	[Firma]
3	Venarando Benavides	107134923	MCCO	Municipal	[Firma]
4	Berito Tinoco	77193964	BU/1202	Municipal	[Firma]
5	Elkin R Palmera Molina	1895945	op/tirador	Municipal	[Firma]
6	Juan Francisco Flores	27093348	OPDT	Municipal	[Firma]
7	Fredy Franco	8015124	op. C	Municipal	[Firma]
8	Diego Armando Zapata	103527001	Mecanico	Municipal	[Firma]
9	Bicdimir Betancur	103552092	OF	Municipal	[Firma]
10	Diego Calderin	71445658	OPDT	Municipal	[Firma]
11	Walter Palmar	100348890	Ayudante	Municipal	[Firma]
12	Juan Fernando Montoya G	1118283955	Cadavero L	Municipal	[Firma]
13	Jesús Raba	1085285634	OPDT	Municipal	[Firma]
14	Rogemar Benjumea	18958520	op dir	Municipal	[Firma]
15	Austin Calpin Cruz	706771500	OP-DT	Municipal	[Firma]
16	Xenia Ciro	703470680	Mecanico	Municipal	[Firma]
17	Javier Torres H.	1065132274	Soldador	Municipal	[Firma]
18	Herivel Moreno A	98388334	op/tirador	Municipal	[Firma]
19	William D Pastora	106586882	Ayudante	Municipal	[Firma]
20	Edardo Cardenas	70330423	OP	Municipal	[Firma]
21	Israel Andrade	106513328	ayudante	Municipal	[Firma]



**CAPACITACIONES
CONTROL DE ASISTENCIA Y EVALUACION DE LA EFICACIA**

4.F17-6

FORMA 1 [OP1]

PROYECTO	OBRAS ANGUONA	FECHA	4-01-23
FRENTE / CONTRATISTA	CANTERO COY DE DU	DURACION	10 meses

N°	TEMAS	REALIZADO POR	PROCESO
	Seguimiento de avance de tránsito - camino en la vía entrada a la cantera COY DE DU	[Firma]	[Firma]
	Día a día 30/1/23		

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Bryan Lopez	1007728000	maestro 3	maestro	Bryan L.
2	Yair Brando	1007266912	Asst. TPO	Municipal	[Firma]
3	Gilberto	8014900	Lubricador	Municipal	[Firma]
4	Alonso Escobar	16160819	Lubricador	Municipal	Alonso E.
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					



CAPACITACIONES
CONTROL DE ASISTENCIA Y EVALUACION DE LA EFICACIA

4.F17-6

FORMA 1 (OP1)

PROYECTO	ARIGUANI	FECHA	05/01/23
FRENTE / CONTRATISTA	HITO 12 B.	DURACIÓN	15 MTS.

N°	TEMAS	REALIZADO POR	PROCESO
	- señalización incidente de tránsito con motociclista entrada Centenario ley de Dios	Adriana Sánchez G.	SOT

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jedalmis Traspalacios	49757741	OP	Municipal	Jedalmis
2	José Luis Cortés	806208	OP EXP	Municipal	José Luis
3	ARNOBIO DUMAS	77467201	AYUDANTE	Municipal	Arnobio
4	Virgenith Ballena	36872358	OP	Municipal	Virgenith
5	Ezequiel Pérez	15881543	OP. Exp	Municipal	Ezequiel
6	Alberto Barral Os Guara	106513553	Mec. S	Municipal	Alberto
7	Yuber Alexis C S	1010142915	Mec 3	Municipal	Yuber S.
8	Umar Quipo O	106862350	ceulle	Municipal	Umar
9	Carlos María Suarez	1065129650	Ayudante	Municipal	Carlos M.
10	Carlos Alfredo Torres Vazquez	1065134138	Ayudante	Municipal	Carlos A.
11	Luis Fernando Ruiz C.	1065137004	Ayudante	Municipal	Luis F.
12	Alex Salcedo O.	11.233013	Municipal	Municipal	Alex S.
13	Jesón Pato	1065130173	OP. Exp	Municipal	Jesón P.
14	Jhon Fco MAMU	105726687	OP	Municipal	Jhon Fco
15	Anderson Ospina	5135729	Ayudante	Municipal	Anderson
16	Daniel Ochoa	78296070	OP. EX	Municipal	Daniel
17	José Luis Forner	12686587	OP VISU	Municipal	José L.
18	Jesón Cuervo	5700581	MUN	Municipal	Jesón
19	Augusto Ruiz G	1064116422	Manten	Municipal	Augusto
20	Juan Carlos Hernandez S	12687892	OP alumna	Municipal	Juan C.
21					



CAPACITACIONES
CONTROL DE ASISTENCIA Y EVALUACION DE LA EFICACIA

4.F17-6

FORMA 1 (OP1)

PROYECTO	ARIGUANI	FECHA	05/01/23
FRENTE / CONTRATISTA	HITB128.	DURACIÓN	15 min.

N°	TEMAS	REALIZADO POR	PROCESO
	- Evaluación incidente de tránsito con motociclista entrada contera ley de DIO.	Adriano Sánchez	6. 551.

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Milton Coronel	4978360	Conducir	Colombiana	[Signature]
2	Juan Hernandez G.	2.082.001.933	Aptd	Colombiana	[Signature]
3	Fernando E.				
4	Isaac Nieto Nieto	72105037	OP. MOTO	MUCYL	[Signature]
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					



**CAPACITACIONES
CONTROL DE ASISTENCIA Y EVALUACION DE LA EFICACIA**

4.F17-6
FORMA 1 (OP1)

PROYECTO	Angoni	FECHA	05/01/23
FRENTE / CONTRATISTA	HITO 125	DURACION	15 mts.

N°	TEMAS	REALIZADO POR	PROCESO
-	Escualización inminente de tránsito con motociclista entrada contera ley de días	Adriana Sánchez G	SOT

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
----	--------	--------	-------	---------	-------

1	Yair José Fernández	1065128500	ayudante	Mincoral	Yair Fernández
2	Alfonso Hernández	24310229	OP MCTE	Mincoral	Alfonso
3	Luis Sierra Cargua	1002390450	Ayudante	Mincoral	Luis Sierra
4	Héctor Castillo Vinate	1063989306	CATEDRADO P	MINCORAL	H. Castillo
5	JOSES PLAZA	2636308	OP V.	LLI	José Plaza
6	Carlos E. Jimenez Fe	1004354571	Aluxo local	CC CC	Carlos Jimenez
7	Robinson de la Cruz M	5135729	Aluxo local	II II II	Robinson
8	Rodrigo Arguando	1012387360	Padrino	Mincoral	Rodrigo
9	Caravay Cruz	10636090	Aluxo local	Mincoral	Caravay Cruz
10	Zaidce Mubirion	1065124713	Ayudante	MINCORAL	Zaidce
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					



CAPACITACIONES
CONTROL DE ASISTENCIA Y EVALUACION DE LA EFICACIA

4F17-6

FORMA 1 (OP1)

PROYECTO	ARIGUANI	FECHA	5-Enero 2023
FRENTE / CONTRATISTA	Km 0	DURACIÓN	10 minutos

N°	TEMAS	REALIZADO POR	PROCESO
	Socialización Incidente Tránsito Ingreso a campo por BUN	Geovany Velazquez	Supervisor

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
----	--------	--------	-------	---------	-------

1	Mauricio Herrera	14316834	OP Motor	Mina	Mina
2	Yair José Fernández	1065128500	Ayudante	Municipal	Yair Fernández
3	Leon Saiz Vergara	102340080	"	"	"
4	JEISON CASTILLO	106389346	CADENERO	MUNICIPAL	JEISON
5	Faides marimón	106512473	AYUDANTE	MUNICIPAL	Faides
6	Daniel Acosta Medina	100319673	AYUDANTE	MUNICIPAL	Daniel A.
7	Geovany Velazquez	12636555	Supervisor	Municipal	Geovany
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					